

Informe de inspección de equipos

Informe de operaciones sintéticas | septiembre de 2026

Resumen de inspección

El equipo de mantenimiento inspeccionó el sensor de temperatura antes de devolver el equipo al servicio. Las tres lecturas estaban dentro del rango esperado, y el cable no mostró daños visibles.

Acción requerida

Antes de cada medición, confirme que el valor mostrado sea estable y registre la temperatura ambiente. Si una lectura excede el rango permitido, detenga la prueba y recalibre el instrumento antes de continuar.

TS-240 | media = 24.8 C | intervalo = 10 s

Observaciones registradas

Los valores registrados fueron 24.6, 24.8 y 25.0 grados Celsius. La media fue de 24.8 grados Celsius. Conserve el identificador del equipo TS-240 y las unidades originales en el informe traducido.

Nota de revisión

Compruebe las instrucciones traducidas con el original antes de usarlas. Este informe es un ejemplo ficticio creado para demostrar la traducción de documentos y el ajuste de líneas.



Figura 1. Lecturas registradas durante la inspección del equipo.