

センサーの点検

技術資料のサンプル | 2026年9月

1. 作業前の確認

測定を始める前に、表示された数値が安定していることを確認してください。センサーとケーブルに目立つ損傷がないか点検します。

2. 測定方法

同じ条件で三回測定し、それぞれの数値を記録してください。測定の間隔は十秒です。使用するセンサーの型番は TS-240 です。

TS-240 | 24.8 C | 10 s

3. 結果の確認

測定値は 24.6、24.8、25.0 度でした。三回の平均は 24.8 度です。図に示された結果と記録した数値を比較してください。

注意事項

この文書は翻訳テスト用のサンプルです。実際の作業に使用する前に、数値、型番、注意事項を日本語の原文と照合してください。



図1. 同じ条件で測定した三回の結果。